



مکرت پالایش پلیت خرآرد و ماهی تی ایران
مکرت پالایش نفت اصفهان (سماعی خاص)

صول عیب یابی مکانیکال سیل ها

براساس مشاهدات عینی قطعات باز شده

مکانیکال سیل

MECHANICAL SEAL TROUBLESHOOTING

ترجمه و تنظیم:

مهندس مهدی نصرآزادانی

بسمه تعالی

مقدمه

مکانیکال سیل ها از جزا بسیار حساس و حیاتی پمپ های گریزاز مرکز است که اصول ساختمان انها شامل دو سطح خیلی صاف و صیقلی (Seal Face) ثابت (روی بدنه) و متحرک (روی شافت) است که روی فیلمی از مایع در داخل محفظه اب بندی روی هم می چرخند و همچنین تعدادی اب بند داخلی (Secondary Seal) از نوع اورینگ یا پکینگ که بین اجزا و قطعات را اب بندی می کند است که مجموعاً کار اب بندی قسمتی از محور که از داخل پمپ بیرون می آید را نجام می دهد.

معمولانشی مکانیکال سیل ها از دومکانیزم ناشی می شود:

۱- نشی از بین سطوح اب بندی که ناشی از عواملی چون ناصاب بودن یا خط دار بودن سطوح اب بندی ناشی از سایش یا خورندگی در اثر تاثیر مواد پمپ شونده روی سطوح یا تغییر شکل سطوح اب بندی در اثر تنشهای حرارتی یا مکانیکی، (Face Separation)، فاصله افتادن بین سطوح اب بندی (Distorsion)، که ناشی از مسائل از قبیل حرکت محوری بیش از حد شافت، هم محور نبودن دستگاه های محرک و متحرک که باعث ایجاد حرکت های شعاعی و محوری می شود، هم محور نبودن سطوح ابندی نسبت به هم دیگر که باعث عدم تماس مناسب سطوح اب بندی روی هم دیگر می شود، مسائل ارتعاشی که باعث ایجاد حرکت اضافی روی سطوح اب بندی و بیرون راندن فیلم مایع روانکاری بین سطوح اب بندی می شود و از منابع متعددی از قبیل سیستم لوله کشی فوندانسیون و یا مسائل داخلی بوجود می آید، تبخیر شدن مایع بین سطوح اب بندی در اثر افزایش درجه حرارت یا پایین بودن فشار محفظه اب بندی که باعث افزایش فشار بین سطوح اب بندی و فاصله افتادن بین سطوح می شود، خشک چرخیدن (Dry Running) سطوح اب بندی روی هم دیگر که ناشی از عدم هوایگیری پمپ و محفظه اب بندی است، و رود ذرات جامد در محفظه اب بندی که باعث تجمع انها زیر اورینگ ها و جام شدن اب بندهای ثانویه و همچنین نفوذ انها بین سطوح اب بندی و فرو رفتن بین سطوح می شود، عدم خنک کاری سطوح اب بندی که باعث تبخیر مایع در محفظه اب بندی و خشک چرخیدن سطوح اب بندی روی یکدیگر می شود به دلیل نامناسب بودن سیستم کولینگ و یا بالابودن درجه حرارت مایع پمپ شونده یا عدم تزریق مایع سیل فلش که جهت خنک کاری روی مکانیکال سیل تزریق می شود، بالا بودن فشار محفظه اب بندی که باعث بحرانی شدن شرایط کاری مکانیکال سیل و اختلال در تزریق مایع سیل فلش و راکد ماندن مایع در محفظه اب بندی وبالارفتن تدریجی دمای محفظه اب بندی به دلیل پایین بودن فشار مایع سیل فلش یا زیاد بودن کلننس بوش استافین باکس می شود و عواملی نظیر کاویتاسیون که در اثر کاهش فشار رورودی پمپ در اثر گرفتگی و..... وجود می آید و Recirculation مایع در قسمت ورودی پمپ که ناشی از کار کرد پمپ در شرایط غیر طراحی زیر Minimum Flow و گرمای بیش از حد محفظه اب بندی که باعث تبخیر مایع و نهایتاً تشدید مسائل سایشی و..... است.

۲- دومین عامل نشتی مکانیکال سیل ها خرابی اب بند های ثانویه است که عواملی نظیر افزایش درجه حرارت که باعث سوخته شدن و خشک شدن قطعات لاستیکی می شود ناشی از عواملی نظیر بالا بودن درجه حرارت مایع پمپ شونده و سایش و تماس قطعات متحرک با قسمت های ثابت، تزریق نشدن مایع سیل فلش (بخصوص در مورد مکانیکال سیل های بالانس نشده) مناسب نبودن سیستم کولینگ اعم از رسوب گرفتگی داخل سیستم Jacket Cooling و یا گرم بودن مایع سیل فلش همچنین ترکیب شیمیائی ناشی از تاثیر مواد اب بند شونده روی اب بند های ثانویه و صدمات فیزیکی روی اورینگ ها اعم از پارگی و ترک خوردن، سخت شدن یانرم بودن بیش از حد (متورم شدن) و خرابی محل قرارگیری انها روی شافت یارتویی (بخصوص اورینگ های دینامیکی و جام شدن اورینگ ها که ناشی از رسوب ذرات جامد زیرانها است.

البته پیدا کردن علت نشتی مکانیکال سیل ها بحث مهم و حائز اهمیت است که بدون نیاز به تعویض کلیه قطعات و فقط تعویض قطعات خراب قابل رفع است که باعث کم شدن هزینه های تعمیراتی و صرفه جویی های زمانی و اقتصادی می شود. ولی بحث مهمتر و حائز اهمیت تر پیدا کردن مسائلی است که باعث تعدد خرابی ها و کم شدن طول عمر مکانیکال سیل ها می شود زیرا تاعمل خرابی پیدانشود تعمیر و تعویض قطعات امری تکراری می شود و مشکل بصورت زیربنایی حل نخواهد شد چه بسا مسائلی که باعث نشتی می شوند ناشی از عوامل محیطی و شرایطی است که مکانیکال سیل در آن کار می کند (مثل گرما، ارتعاشات، کاویتاسیون، خشک چرخیدن، تبخیر مایع و.....) و یا امکان داردنوع مکانیکال سیل انتخاب شده یا قطعات ان برای نوع عملیات مناسب نباشد که قابل پیگیری وارائه به کارخانه های سازنده است که این دو بحث جدا و مجزا از هم اند و تفکیک آنها از هم گاهای خیلی مشکل و پر دردسر است که نیاز به بررسی، مطالعه، دقت و ریزسنجی خیلی عمیقی دارد.

بهترین راه برای پیدا کردن علل خرابی مطالعه و مشاهده دقیق و عمیق کلیه قطعات باز شده است که در صورت بررسی دقیق می توان به بسیاری از مسائلی که باعث خرابی ها می شود پی برد که در این مقوله که ترجمه بخش Mechanical Seal Practice For Improved Trouble Shooting از طریق مشاهده عینی قطعات کتاب است نمونه های عینی متعددی از خرابی ها همراه با تصاویر و علل و اقدامات اصلاحی برای بهینه سازی شرایط اورده شده است. که امید است مثمر ثمر واقع شود و در عمل مورد استفاده قرار گیرد و توانسته باشم سهمی هر چند کوچک در راستای کاهش وابستگی ها و رسیدن به اینده ای روش برداشته باشیم.




در خاتمه برخود لازم می دانم که از کلیه مسولین محترم اداره اموزش شرکت پالایش نفت اصفهان که در امر تهیه و چاپ این جزو همکاری نموده اند کمال تشکر را بنمایم و توفیق روزافزون همگان را از خدای قادر متعال مسئلت نمایم و از خوانندگان محترم نیز استدعا دارم نقطه نظرات اصلاحی و ارزشمند خود را اعلام تائشان..... در چاپ های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

خرداد ماه سال ۱۳۸۲

مهندی نصر ازادانی

Common seal failure modes-seal faces


۱

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-1: سطوح تماس مناسب	<p>نمونه ای از سطح تماس یک مکانیکال سیل که در تمامی سطوح ۳۶۰ درجه ای اثری از سایش قابل ملاحظه نمی شود.</p> <p>اگر نشتی ای وجود داشته باشد باید به آب بندهای ثانویه مظنون بود که در این حالت نشتی چه در حال سکون و یا چرخش وجود دارد.</p>		<p>علت نشتی مربوط به آب بندهای ثانویه است.</p> <p>موارد زیر را چک کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> بریدگی یا خراش آب بندهای ثانویه و خرابی محل نصب آنها. صدمه دیدن آب بندهای ثانویه از نظر مسائل شیمیایی حرارتی و خل و فرج. میزان فشردن آب بندهای ثانویه. نامناسب بودن جنس آب بندهای ثانویه. تغییر شکل سطوح آب بندی ناشی از تنش های لوله کشی. گیر افتادن (Hung up) (یا جام شدن مکانیکال سیل).
A-2: اثربار تماس مشاهده نمی شود	<p>این نشانه آنست که سطوح آب بندی روی هم نمی چرخد.</p>		<p>علت:</p> <ol style="list-style-type: none"> اشتباه در نصب. مناسب نبودن سیستم انتقال گشتاور. جام بودن و چسبندگی سطوح آب بندی روی همدیگر. نامناسب بودن فنر یا غلط بودن دور فنر. نبودن یا نامناسب بودن پین در نشیمنگاه قطعه ثابت یا متحرک.
A-3: تماس شدید در قسمت قطر بیرونی	<p>تماس شدیدی روی قسمت قطر بیرونی بصورت مسطح مشاهده می شود یا لب پریدگی غیر قابل رویت روی قسمت قطر داخلی و یا بریدگی های احتمالی روی قطر خارجی.</p> <p>در این حالت در فشارهای کم یا اصلاً نشتی وجود ندارد یا نشتی خیلی کم است ولی در فشارهای بالا نشتی وجود دارد.</p>		<p>علت: معمولاً مربوط به ناصاف بودن سطوح آب بندی و همچنین فشار زیاد روی سطوح آب بند است.</p> <p>موارد زیر را چک کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> چک کردن صافی سطح آب بندها با دستگاه نوری. تورم بیش از حد آب بند ثانویه در محدوده آب بند داخلی. ناصف بودن محل قرارگیری سطوح آب بندی. وروود ذرات خارجی. اثرات حرارت (A17 و A19 را ببینید)

Sympotm	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-4: تماس شدید روی قسمت قطر داخلی تماس شدید روی سطوح آب بندی و لب پریدگی های غیر قابل رویت در قسمت قطر بیرونی و داخلی سطوح تماسی مشاهده می شود. وقتی شافت می چرخد نشتی دائمی است ولی با توقف شافت نشتی قطع می شود.			علت: این مشکل معمولاً به علت تغییر شکل های ناشی از حرارت و فشار زیاد روی سطوح آبندی که در قسمت A3 بیان شده است اتفاق می افتد. اقدامات اصلاحی: <ol style="list-style-type: none"> سیستم های خنک کاری باید بهبود پیدا کنند. جنس مکانیکال سیل تغییر داده شود.
A-5: وسیع بودن سطوح تماسی سطح تماس روی قطعه ثابت آب بندی پهن تر از سطح قطعه متحرک است. احتمال سایش روی پین های Seat Ring نیز وجود دارد. وقتی شافت ثابت است نشتی وجود ندارد ولی به محض حرکت نشتی شروع می شود.			علل احتمالی شامل موارد زیر است: <ol style="list-style-type: none"> نا هم راستایی که ممکن است باعث حرکت شعاعی سیل شود. تنش های سیستم لوله کشی. خراب بودن برینگ ها یا زیاد بودن کلرنس آنها. خمیدگی شافت. حرکت شلاقی شافت با دامنه بالا (ارتفاعات). کاویتی سیون. هم محور نبودن Seat. کار کردن پمپ در شرایط غیر طراحی.
A-6: سطوح تماس خارج از مرکزی تماس خارج از مرکزی سطوح با پهنهای یکنواخت در طول ۳۶۰ درجه که ممکن است روی سطح داخلی Seat Ring نیز تماس های نقطه ای یا ترکهای موضعی وجود داشته باشد. اگر محور با قسمت داخلی Seat تماس نداشته باشد نشتی وجود ندارد ولی اگر Seat آسیب دیده باشد نشتی چه در حال سکون و یا چرخش وجود دارد.			علت: نا هم محوری Seat بامحور موارد زیر چک شوند: <ol style="list-style-type: none"> لقی و شرایط طراحی Seat تصحیح شود. کلرنس صحیح بین سیل پلیت و استافین باکس (فاصله شعاعی) چک شود. خارج از مرکزی بین قطر خارجی شافت یا غلاف با قطر داخلی استافین باکس چک شود.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-7 : تماس سطوح با یک لکه روشن	در طی ۳۶۰ درجه سطح تماس روی Seal (قطعه ثابت) بیشتر از سطح آن روی Seal Ring است و ممکن است لکه روشن روی Seat وجود داشته باشد (برای مثال در محل قرارگیری پین یا زاویه مقابل آن) در صورتی که پین به درستی در سوراخ خود قرار نگرفته باشد یا اینکه Seal بدون اورینگ در سیل پلیت حرکت کند. سیل در حالت استاتیکی نشتی ندارد ولی با چرخش شافت نشتی شروع می شود.		<p>علت: گونیابودن محل قرارگیری Seat است.</p> <p>موارد زیر چک شوند:</p> <ol style="list-style-type: none"> چک کردن قسمتی از سطح سیل پلیت که با در Seat تماس است با استفاده از بلوبرینگ. اطمینان از نصب صحیح پین ضدچرخی زیر Seat. الین دقیق شافت. حذف تشهیای لوله کشی روی بدنه پمپ.

A-8 : وجود دو لکه روشن	اگر Seal در اثر مسائل مکانیکی تغییر شکل داده باشد معمولاً دو لکه روشن دیده می شود. Seal Ring ها در وضعیت تستهای کوتاه مدت دینامیکی و استاتیکی وضعیت خوبی دارند.		<p>علت: ناصافی سطوح آب بندی.</p> <p>موارد زیر را چک کنید:</p> <ol style="list-style-type: none"> پیچیدگی و تاب برداشتن سیل پلیت در اثر بیش از حد سفت کردن پیچ ها. چک کردن صافی سطح آب بندی با استفاده از دستگاههای نوری. زاویه دار بودن محل قرارگیری سیل پلیت روی بدنه پمپ. صفاف بودن و عمودبودن بدنه پمپ. تمیز بودن و پلیسه نداشتن و صاف بودن سطح تماس Seat با سیل پلیت (بالاستفاده از بلوبرینگ).
------------------------	---	--	---



Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-9: تماس سطوح در زاویه ۲۷۰ درجه	سطوح در زاویه ۲۷۰ درجه ای درگیر بوده است. نشانه های روی Seal Ring ناشی از اثرات تغییر شکل های مکانیکی است. مکانیکال سیل در حال سکون یا چرخش نشته دائمی دارد.		علت: این مریبوط به ناصاف بودن سطوح آب بندی است. موارد زیر را چک کنید: ۱- به موارد A8 توجه کنید. ۲- بالا بودن فشار محفظه آب بندی را چک کنید.
A-10: تماس نقطه ای در محل قرارگیری پیچ ها سیل پلیت	در اثر مسائل مکانیکی در محل قرارگیری پیچهای Seat Seal Ring (قبل از نصب) سیل پلیت تغییر شکل داده است. وضعيت مناسبی هستند ولی پس از بستن از ابتدا نشتی زیاد است و این باعث کاهش طول عمر مکانیکال سیل می شود. نشتی در حالت دینامیکی و استاتیکی وجود دارد		علت: ناصاف بودن سطوح آب بندی یا تغییر شکل سیل پلیت در اثر بیش از حد سفت کردن پیچ ها. اقدامات اصلاحی: ۱- تغییر دادن گسکت به نوع نرمتر. ۲- استفاده از گسکت با پهنهای بیشتر.
A-11: شکستگی	اکثر شکستگی ها یا ترک برداشتن سطوح آب بندی ناشی از مسائل نصب می باشد. به واسطه ترد بودن سطوح آب بندی قطعات نازک و لاغر در اثر تورک زیاد می شکند. تغییر شکل های غیر هم شکل یا سایش های نامراعی میبن ترکهای است که در حین کار بوجود آمده است. اگر اثرات سایش وجود نداشته باشد احتمالا در حین باز کردن قطعات شکسته شده اند. این مشکل همچنین می تواند ناشی از زیاد بودن تورک روی سطوح آب بندی که ناشی از ساییدگی یا شکستگی سیستم انتقال تورک است نیز باشد. این مشکل وقتی انفاق می افتد که از ۰-۵ رینگ های تقلونی برای آب بندی رینگ های کربنی ثابت شده به توسط پین استفاده شده باشد.		علل احتمالی شامل: ۱- اشتباه در حین یا قبل از مونتاژ. ۲- افزایش تورک روی سطوح آب بندی که شامل: شکسته شدن نگهدارنده های ممانعت از حرکت محوری. زیاد بودن فشار مایع آب بند شونده (استافین باکس). روانکاری ناقص. خورندگی روی سطوح آب بندی. نصب غلط پین غلاف. ۳- بالا بودن فشار هیدرولیکی محفظه آب بندی. ۴- تورم بیش از حد سیل های ثانویه در محل نصب. ۵- صدمه دیدن سیل در هنگام بیرون آوردن یا نصب. ۶- زیاد بودن نتش ها و شوک های حرارتی در اثر اختلاف درجه حرارت نقاط مختلف مکانیکال سیل.


Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-12: خراشها و تراشیدگی ها	<p>خراسهای شعاعی صرف نظر از عمق و پهنهای آنها حتما باعث نشتی می شوند ولی درجا های دیگر(شیار های محیطی) حتی شیار های با عمق یک میکرون و پهنهای تا ۲۵ میکروم معمولا ایجاد نشتی نمی کنند.</p> <p>لب پریدگی های سطوح معمولا ناشی از تغییر شکل های زیاد ناشی از نیروهای هیدرولیکی است که میزان نشتی بستگی به میزان صدمه دیدن آنها دارد و معمولا هنگامی که شافت نمی چرخد نشتی کاهش پیدا می کند.</p>		<p>علت های احتمالی شامل:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- مسائل ناشی از ساخت و حمل و نقل نامناسب و انبارداری و باز و بسته کردن اشتباه. ۲- گیر افتادن ذرات جامد بین سطوح آب بندی. ۳- تراشیدگی ناشی از محکم قرار دادن قطعات روی یکدیگر در حین کار (در شرایط کاویناسیون یا تبخیر شدن مایع بین سطوح آب بندی). <p>لب پریدگی ها می توانند از مسائل زیر نیز باشند:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- زیاد بودن دو پهنه (Run Out) شافت. ۲- تغییر شکل شافت و ارتعاشات زیاد. ۳- گونیابودن سطوح که باعث سایش مکانیزم انتقال تورک نیز می شود.
A-13: فرسایش ناشی از چسبندگی	<p>ترکیب چسبندگی و سایش در طولانی مدت باعث خرابی نتربیجی می شود:</p> <p>چسبندگی زیاد در سطوح فلزی باعث فرسایش زیاد سطوح با ایجاد شیار های کم عمق می شود.</p> <p>چسبندگی زیاد روی سطوح فلزی می تواند باعث گود شدن خط افتادن و فرورفتگی سطوح گردد.</p> <p>وقتی محور می چرخد نشتی وجود ندارد ولی وقتی نمی چرخد ممکن است نشتی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.</p>		<p>علت:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- روانکاری ناقص و یا ناکافی سطوح آب بندی. ۲- افزایش نیروی فشاری روی سطوح آب بندی. ۳- نامناسب بودن سطوح آب بندی برای شرایط عملیاتی. <p>موارد زیر چک شوند:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- افزایش درجه حرارت موضعی به دلیل خنک کاری نامناسب در دورهای بالا. ۱- چک نمودن مقدار PV بر اساس سطوح آب بندی. <p>آدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- بهبود دادن خواص روانکاری از طریق خنک کردن. ۲- تغییر جنس Seal Face . ۳- تغییر نسبت بالанс مکانیکال سیل.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
---------	-----------------	---------	------------------------

A-14 : فرسایش سایشی

فرسایش در اثر ساییدگی زیاد باعث خط افتادن عمیق روی سطوح فلزی و غیر فلزی مکانیکال سیل می شود که در جنس های سخت تر شیارها منظم تر است و روی سطوح کربنی سایش کمتری ایجاد می شود.

کم و بیش اثری از سایش سطوح آب بندی روی یکدیگر وجود ندارد ولی ذرات ساییده خلی ریز جدا شده باعث ساییدگی (مثل پودرهای ساینده) بیشتر می شوند. طریق شناخت آن مشاهده ذرات جامد ساییده شده ای است که روی سطوح آب بندی وجود دارد. این ذرات جامد ممکن است از تاثیرات شیمیابی فلزات نیز باشد.

**A-15 : سایش شدید و خط افتادن سطوح آب بندی**

سایش زیاد وجود ترک، خط افتادن، تغییر رنگ فلزات از نشانه های گرمایی بیش از حداست. قطعات فلزی در اثر گرمایی زیاد ناشی از خشک چرخیدن سطوح به رنگ ابی متمایل می شود و در زمان خلی کمی باعث خط افتادن سطوح آب بندی می شود.

سطح آب بندی در تمامی طول ۳۶۰ درجه بصورت گرامافونی خط می افتد و احتمالاً گوشه هایی از کربن رینگها نیز چار شکستکی می شوند.

احتمال سایش مکانیزم های انتقال قدرت نیز وجود دارد از دیگر نشانه های گرمایی زیاد سخت شدن و ترک خوردن اورینگ هاست که از ابتدای راه اندازی چه در حالت دینامیکی و چه در حالت استاتیکی نشتی وجود دارد.

قابل ذکر است که مسائل سایشی در سیالاتی که مواد ساینده دارند بیشتر است.



علت: اگر پمپ حاوی مواد ساینده باشد (ذرالت جامد) و این ذرات وارد سطوح آب بندی شوند می توانند ایجاد سایش کند.

اقدامات اصلاحی:

۱- استفاده از فیلتر جهت ارسال مایع تمیز روی سطوح آب بندی.

۲- استفاده از یک مایع شستشو دهنده از منبع خارجی.

۳- استفاده از سطوح آب بندی سخت و مقاوم در برابر سایش مثل سیلیکون کار باید یا تنتگستن کار باید.

۴- استفاده از مکانیکال سیل های نوع دوبله.

علت: خشک چرخیدن ناشی از نبودن مایع یا ناکافی بودن آن بین قطعات آب بندی است.

موارد زیر چک شوند:

۱- اطمینان از هوایگیری داخل استافین باکس.

۲- اطمینان از ورود مایع به داخل پمپ.



۳- چک کردن گرفتگی مسیر سیل فلاش.

اقدامات اصلاحی:

۱- اگر مسیر سیل فلاش وجود ندارد نصب شود.


۲- افزایش دادن میزان فلوئی مایع سیل فلاش.

۳- چک کردن مسائل عملیاتی.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-16: فرسایش رینگ کربنی	اگر کربن رینگ روی قسمت متحرک نصب شده باشد باعث تراش ظاهری آن می شود ولی اگر کربن ثابت باشد باعث سایش موضعی در محل تحریر سیل فلش می شود بر شرایط سخت تراستفاده از جنس های سخت تر نظیر الومینا نیز مشکل سایش را حل نمی کند. در حالت دینامیکی واستاتیکی نشتی وجود دارد.		<p>علت: محمود لا به ذلیل زیاد بودن سرعت مایع سیل فلش تحریری و وجود ذرات جامد همراه با مایع سیل فلش است.</p> <p>اقدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> - استفاده کردن از سیستم اندازه گیر جهت کنترل کردن مقادیر مناسب مایع سیل فلش تحریری. - قرار دادن آب بند در داخل یک کاور. - تحریر مایع سیل فلش از طریق چند نقطه. - به بخش کاهش فرسایش های سایشی و مسائل مربوط به آن مراجعه شود.
A-17: فرسایش های حرارتی	فرسایش های حرارتی سطوح آب بندی در طول ۳۶۰ درجه سطح و بصورت سطوح براق شعاعی همراه با ایجاد ترک و بعضی اوقات همراه تغییر رنگ سطوح آب بندی که ناشی از افزایش درجه حرارت است مشاهده می شود. خرابی های دیگر آب بند می تواند ناشی از خستگی فلز بلور یا ساییدگی سیلیودر محل نصب آب بند های ثانویه باشد. این خرابی ها برای طرح های اورینگ های تلفونی پیش می آید. در این حالت کربن روی آب بند ثانویه جام می شود و باعث ساییدگی آن می شود.		<p>اقدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> - استفاده از کربن رینگ با لبه تماس باریکتر. - خنک کاری بیشتر سطوح که شامل: <ul style="list-style-type: none"> - چک کردن مسیر های خنک کاری و کولرها و کوپل ها. - چک کردن داخل Jacket Cooling از لحاظ رسوب نراث. - افزایش میزان سیل فلش تحریری. - کنترل کردن فشار محفظه استافین باکس. - بررسی وضعیت مکانیکال سیل و ماتریال انتخاب شده.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-18	<p>فرسایش های حرارتی در زاویه ۱۸۰ تا ۱۲۰ درجه</p> <p>فرسایش های حرارتی تقریبا در $1/3$ سطوح تماسی است.</p> <p>تاثیرات حرارتی روی سطوح آب بند معمولا در زاویه مقابل نقطه تزریق سیل فلش (زاویه ۱۸۰ درجه) است ولی در نقطه تزریق سیل فلش وضعیت سطوح آب بندی مناسب است.</p> <p>فرسایش زیاد آب بند و جمع شدن احتمالی ذرات کربن در قسمت بیرونی (طرف اتمسفر) قابل مشاهده است.</p> <p>همچنین سایش های احتمالی روی سیستم های انتقال گشتاور نیز وجود دارد نشانی مستمر در حال ثابت یا متحرک همراه با سر وصدای احتمالی ناشی از پپ کردن (Piping) سطوح آب بندی است.</p>		<p>علت: تبخیر مایع آب بندی بین سطوح در زاویه مقابل تزریق سیل فلش</p> <p>موارد زیر چک شوند:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- کلرنس شعاعی اطراف محفظه آب بندی جهت اطمینان از وجود فضای لازم برای مایع روانکار و خنک کننده. ۲- چک کردن کلرنس بوش گلونی (Neck Bush) محفظه آب بندی. <p>اقدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- اضافه نمودن یک مسیر محیطی در داخل سیل پلیت. ۲- اضافه نمودن یک مسیر مماسی در داخل سیل پلیت در جهت چرخش محور جهت توزیع بهتر مایع فلش. ۳- مرور A17.
A-19	<p>آثار فرسایشهای حرارتی</p> <p>جندین اثر لکه ای (Hot Spot) ناشی از تاثیرات حرارتی که به آنها (Thermal Sperities) نیز گفته می شود مشاهده می شود.</p> <p>فرسایش زیاد سطوح آب بندی همراه با جمع شدن احتمالی ذرات کربنی در قسمت بیرونی و همچنین سایش های احتمالی در مکانیزم انتقال گشتاور نیز وجود دارد.</p> <p>نشستی دائمی در حالت سکون و چرخش محور وجود دارد و نشستی ممکن است به شکل بخار و همراه با سر و صدای پپ کردن سطوح باشد.</p>		<p>علت: مثل حالات قبل است ولی بیشتر در مایعات سبک و در سرعت فشار بالا بوجود می آید</p> <p>موارد زیر چک شوند:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- اطمینان از خنک کاری کافی سطوح آب بندی. ۲- اطمینان از تغییر شکل Distortion در محل قرار گیری Seat. <p>اقدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- افزایش خنک کاری سطوح آب بندی. ۲- اطمینان از تطابق سیستم خنک کاری با شرایط طراحی کارخانه سازنده. ۳- مرور A17

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-20: کک گرفتگی	<p>این اشکال معمولاً در آب بندهای هیدروکربورهای با درجه حرارت بالا پیش می آید و نشانه آن این است که سطوح آب بند تماس خوبی با هم ندارند که بعد از بازکردن سیل پلیت قابل بازرسی است.</p> <p>ذرات کک در قسمت بیرونی آب بند چنان محکم می شوند که به سختی می توان آنها را جدا نمود. در موقعی که پمپ به مدت زیادی در سرویس باشد حرارت تولید شده در سطوح آب بندی و حرارت مایع اجازه تبدیل نشستی ها به کک رانمی دهد و آب بند بطور رضایت بخشی کار می کند.</p> <p>معمولًا در حین راه اندازی پمپ هایی که مدت زیادی در سرویس نبوده اند نشستی ها در اثر سرد شدن در مجاورت هوا به کک تبدیل می شوند و باعث چسبیدن سطوح روی همدیگر می شوند. در مواردی مشاهده می شود که پس از مدتی که پمپ کارمی کند در اثر گرم شدن ککها و نرم شده در مجاورت حرارت نشستی کاهش پیدا می کند.</p>		<p>علت: ذرات ریز کربن های تولید شده در اثر نشتی در قسمت بیرونی سیل باعث جام شدن سطوح آب بندی شده که به این دلیل سایش نیز ممکن است مشاهده شود.</p> <p>اقدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> - معمول ترین راه برای هیدروکربن ها استفاده از بخار آب با فشار پایین (به عنوان شستشو دهنده) در قسمت بیرونی آب بند است تا امکان تشکیل کک وجود نداشته باشد. - مسیر تخلیه بخار باید به اندازه ای باشد که اولاً از تخلیه کامل بخار (فشار) جلوگیری شود و همچنین به اندازه ای بزرگ باشده که براحتی بتوانند از آن عبور کنند این مسیر باید قبل از راه اندازی پمپ باز باشد. - استفاده از یک Lip seal مقاوم در درجه حرارت بالا در پشت سیل پلیت راندمان سیستم Quench را بهبود می بخشد و همچنین از ورود بخار به محفظه هوزینگ برینگ جلوگیری می کند.
A-21: تاثیر مواد شیمیایی روی کربن	<p>سطح رینگ کربنی در تماس با مواد شیمیایی داخل پمپ تحت خورندگی شیمیایی قرار می گیرد و نتیجتاً باعث کاهش حجم کربن کنده شدن سطوح و حفره دار شدن و یا تجزیه آن می شود.</p> <p>دو نوع خورندگی روی کربن ها وجود دارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱ - Overall Corrosion ۲ - Seletive Leaching <p>که نوع اول هنگامی که آب بند در محیط اسیدی با درجه اکسید کنندگی بالا و یا محیط قلیایی شدید قرار می گیرد رخ می دهد و نوع دوم باعث ایجاد خلل و فرج و باعث نفوذ پذیری کربن می شود که خود باعث افزایش سایش می شود.</p>		<p>علت: ناسازگاری کربن با مواد داخل پمپ باعث این مشکل می شود.</p> <p>اقدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- تغییض جنس آب بند و نیاز به انتخاب سطوح آب بندی با جنس مناسب و سازگار با مواد و شرایط عملیاتی پمپ. ۲- نرخ خورندگی بیشتر از ۰/۰۲۵ میلی متر در سال برای آب بندها قابل قبول نیست اگر چه بعضی از صنایع این میزان را قبول ندارند ولی باز هم باید الگوی کارخانه سازنده مد نظر قرار گیرد.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
	<p>A-22: خوردگی سطوح فلزات</p> <p>خورنده از طریق مواد پمپ شونده، مواد آب بند کننده(سیل فلش) یا هوا صورت می گیرد و به دلیل اینکه سطوح آب بند در حال تماس و سایشند خورنده شدت می گیرد.</p> <p>انتخاب مواد نامناسب از نظر الکترو نگاتیویته باعث افزایش خورنده می شود.</p> <p>در این شرایط نشتی مکانیکال سیل چه در حال سکون یا چرخش وجود دارد.</p>		<p>علت: مکانیزم های خورنده روی سطوح مکانیکال سیل بصورت خوردگی کلی و خوردگی لانه زنبوری و خوردگی تتشی و ترک برداشتن است.</p> <p>اقدامات اصلاحی: این مسئله باید اصولی تجزیه و تحلیل شود مثل روشی که برای دیگر خرابی های قطعات انجام می شود.</p>
	<p>A-23: خوردگی سطوح سخت</p> <p>این مسئله ناشی از شسته شدن یا از بین رفتن سطح سخت که غالبا از جنس اکسید آلومینیوم، تنگستن کار باید یا سیلیکون کار باید است بوجود می آید.</p> <p>در حالتی که مایع نیز خورنده باشد مواد سرامیکی سطح آب بند را به یک سطح ساینده تبدیل می کند و با ادامه این کار ذرات سائیده شده سرامیک بین دو سطح آب بند نفوذ کرده و باعث سایش هر دو سطح آب بند می شود و باعث تغییر شکل و ناصاف شدن سطوح آب بندی در اثر سایش و خوردگی می گردد.</p> <p>نشتی مکانیکال سیل در حالت چرخش و سکون وجود دارد.</p>		<p>علت: در آلومینیوم تجاری ذرات آلومینیوم به هم دیگر می چسبند و یک سطح شیشه ای را تشکیل می دهند و در محیطهای با PH بالاتر از ده و در یک محیط اسیدی باعث خرابی هر دو سطح آب بندی می شود.</p> <p>در مورد سیلیکون کار باید که سیلیکون های آزاد داشته باشند نیز همین مشکل می تواند بوجود آید.</p> <p>اقدام اصلاحی: آلیاژ هایی از سیلیکون کار باید و آلیاژ های دیگر تنگستن کار باید وجود دارد که دارای مقاومت شیمیایی بالایی می باشند.</p>


Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-24: ورقه ورقه شدن و تاول زدگی پوشش های سخت	وقتی روی سطوح فولاد ضدزنگ با موادی مثل Stellite تگستن کار باید سرامیک یا فلزاتی مشابه پوشش داده می شود این حالت بوجود می آید. این عیب اغلب با تاول زدگی کم شروع می شود و به مرور باعث جدا شدن پوشش ها می شود. با ساییدگی سطوح خرابی شدت می گیرد بطوری که فلز سخت از روی سطح آب بند جدا می شود و نشی در حالت سکون یا حرکت وجود دارد.		علل احتمالی شامل: ۱- ناقص بودن پوشش (Coating) سطح آب بند. ۲- خوردگی شیمیایی بین فلز پایه و فلز پوشاننده. بررسی ها: خوردگی شیمیایی ممکن است با افزایش درجه حرارت روی سطوح آب بندی افزایش پیدا کند و ضمناً خلل و فرج های ذاتی در بعضی از روش های آبکاری فلزات می تواند بوجود آید. اقدام اصلاحی: استفاده از جنس های سخت تر برای سطوح آب بند.

A-25: تبلور	این عالم شیبیه به حالت کک گرفتگی است که در اغلب مایعات و شرایط عملیاتی می تواند بوجود آید. بعضی اوقات بلورها در سطوح نرم فرو می روند و باعث خراشیدگی سریع سطوح سخت می گردند. توجه داشته باشید که تبلور علاوه بر اینکه از خود محصول بوجود می آید از محیط اطراف هم می تواند حاصل شود(بلور های یخ) و همچنین در سیالات حامل موادر سویی(مثل رسوبات ناشی از آب سخت) ولی میزان نشی برای شرایط مختلف مقاومت است.		علت: تشکیل بلور ناشی از مواد پمپ شونده باعث تشدید نرخ سایش و جام شدن سطوح آب بندی و آب بندهای ثانویه می شود. اقدام اصلاحی: بهترین راه حل استفاده از Quench دائمی است که باعث حل کردن و پراکنده کردن کریستال ها می شود. برای سیستم های Quench از آب گرم بخار یا یک حل مناسب با نوع مایع استفاده می شود. استفاده از یک Lip Seal راندمان سیستم را بهبود می بخشد. بلورها می توانند از طریق هوا و بصورت یخ زدگی در پمپهای LPG بوجود آیند و یکی از راهها، استفاده از گاز ازت برای برطرف کردن رطوبت اطراف مکانیکال سیل است.
-------------	---	--	--

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies

A-26: گل ولای (sludge)

وجود شیارها و یا خراش‌های جزئی روی سطوح سخت و وجود خلل و فرج روی سطح کرین و یا تغییر شکل احتمالی فنر باعث سایش روی مکانیزم انتقال گشتاور می‌شود.
در آب بندی مایعاتی که ذرات خیلی ریز وجود داشته باشد وقتی پمپ از سرویس خارج می‌شود در اثر سرد شدن و افزایش ویسکوزیتیه باعث افزایش فاصله سطح آب بندی شده و ذرات خیلی ریز می‌توانند به داخل آن نفوذ کنند که پس از راه اندازی مجدد امکان خرابی و سایش فراهم می‌شود.
پس از راه اندازی پمپ نشتی ناگهانی شروع می‌شود که امکان دارد پس از مدتی کار نشتی قطع شود.



تشهای برشی روی سطوح آب بندی باعث شکسته شدن سطح کرین شده و باعث ورود ذرات جامد خارجی بین سطوح آب بندی می‌شود.

که این به دلیل افزایش ویسکوزیتیه سیال در حین از سرویس خارج کردن پمپ است (به علت سرد شدن مایع) یا وقتی اتفاق می‌افتد که فیلم مایع روان کننده بین سطوح آب بندی به دلیل زیاد بودن درجه حرارت تشکیل کک دهد.

موارد زیر چک شود:

- اطمینان از دررنج بودن ویسکوزیتیه مایع با وضعیت سیل.
 - اطمینان از بالا بودن فشار خروجی پمپ به مقدار کافی.
- جهت سیر کوله کردن مایع به اطراف مکانیکال سیل.

اقدامات اصلاحی:

- برای رفع مشکلات مواردی مثل پیش گرم کردن محفظه آب بندی پیش گرمایش سطوح آب بندی و پیش گرمایش لاین سیر کولیشن پانزده دقیقه قبل از راه اندازی بابخار اب است.
- گرم کردن مداوم محوطه سیل پلیت.

علت:


دلیل اصلی وقتی است که در حین تست پمپ از مایعات مختلفی (به غیراز مایع پمپ) استفاده می‌شود که باعث ایجاد یک واکنش شیمیایی روی سطوح آب بندی می‌شود.

اقدامات اصلاحی:

- انتخاب سیال مناسب برای تست کردن پمپ یا سیل.
- استفاده از یک مایع مناسب در فاصله بین زمان تست تا زمان بھره برداری برای فلش کردن استافین باکس.


A-27: چسبندگی


این مشکل مثل Sludging است.
در این حالت بعد از اینکه پمپ به مدت زیادی در سرویس نباشد دو سطح روی یکدیگر چسبیده می‌شوند (جوش می‌خورند) که پس از راه اندازی پمپ باعث شکسته شدن سطح کرین و جدا شدن آن باعث نشتی می‌شود.





ظاهر آب بند و نشانه‌های دیگر مثل حالت A26 است.

در این حالت در مرحله اول راه اندازی نشتی خیلی زیاد است و لی به ندرت پس از توقف پمپ نشتی متوقف می‌شود.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
A-28: تاول زدگی	این مشابه پیده Sludging, Bonding است که قبل از شده است در اینجا این عیب بصورت اثر کوبیدگی های براق روی سطوح سخت ظاهر می شود و در مرحله بعد خودش را بصورت دهانه بزرگ(Crater) در جایی که نقاط کوبیده شده اند از سطح جدا می کند. این عیب معمولاً در هنگام راه افتادن و توقف پمپ ایجاد می شود نشتی دائمی نیز وجود دارد.		علت: افزایش دما در چند ثانیه پس از راه اندازی پمپ ظاهر می شود مخصوصاً در جاهایی که مواد ویسکوز و دور و فشار عملیاتی پمپ بالا باشد اتفاق می افتد. این افزایش درجه حرارت می تواند باعث انبساط مایع بین سطوح آب بندی شود که این انبساط ناگهانی(تبخیر) باعث افزایش تشنج های اضافی و شکست احتمالی سطوح می گردد. اقدامات اصلاحی: حل مسئله مشکل است چند راه به شرح ذیل ارائه می شود: ۱- پایین نگه داشتن ویسکوزیته با گرم نگه داشتن پمپ. ۲- دقت در انتخاب جنس سطوح آب بندی در صورتی که قطعات آب بند ضریب انتقال حرارت بالاتری داشته باشد، تاول زدگی روی سطوح کمتر اتفاق می افتدکه با استفاده از کربن با مقاومت بالاتر مشکل حل خواهد شد. ۳- به مسائل راه اندازی توجه بیشتری شود.

B-1: صدمات فیزیکی	شامل بریدگیها، خراشیدگی ها و پاره شدن O-رینگ ها بلوز ها و دیگر قطعات آب بندی های ثانویه است. آب بندی های پلاستیکی مانند PTFE خواص الاستیسیته کمتری نسبت به آب بندی های ثانویه دیگر دارند. انواع فنر ها بلوز ها لاستیک ها و تفلون ها و فلزات می توانند به آسانی صدمه بینند که باید خوب نگهداری شوند. در این عیوب سیل در حالت سکون یا حرکت نشتی دارد.		علت: احتمالات زیر وجود دارد: ۱- حمل و نقل و نگهداری غلط. ۲- اشتباه در نصب. ۳- کثیف بودن قطعات. ۴- خرابی به علت وجود برآمدگی های لبه های تیز پله های شافت و کلید ها و سوراخ ها فرو رفتنگی های محل نصب Screw هاست. ۵- خرابی بلوز می تواند ناشی از مسائل ساخت باز پخت و پایین بودن کیفیت جوشکاری بلوز باشد. اقدامات اصلاحی: تعویض آب بندی های ثانویه.
-------------------	--	---	---


Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
B-2: متورم شدن و تغییر شکل	این مشکل روی ۰-رینگ ها، بلوز های لاستیکی و دیگر آب بند های ثانویه بوجود می آید. معمولی ترین شکل خرابی تغییر شکل دادن و متورم شدن است و وقتی انفاق می افتد که ۰-رینگ ها با نیروی زیاد و در قطعات با کلرنس های کم قرار می گیرند. به عنوان نمونه روی ۰-رینگ اول یک لبه پیدا می شود و در مرحله بعد بریده می شود و در بعضی مواقع از همان ابتدا پاره می شود. پوسته پوسته شدن معمولاً روی لاستیک های مصنوعی و در سورتی که واپتون یا تفلون یا ایتون یا مکانیکال سیل ها ای درجه حرارت بالا از معمولاً در ترمومپلاستیک ها تقلونها و واپتون ها استفاده می شود. در این حالت نشی با متوقف شدن شافت ممکن است کاهش پیدا کند.		علل احتمالی شامل: ۱- اعمال نیروی زیاد هنگام جمع کردن فطعات و نصب. ۲- ببابالارفتن فشار درجه حرارت و ناسازگاری موادشیمیائی خرابی بیشتر می شود. ۳- نامناسب بودن سایز ۰-رینگ و سایز شیار شافت باعث تغییر کلرنس های بین اجزاء و قطعات می شود.
B-3: گشتاور اضافی	بعضی از آب بند های ثانویه که کار انتقال گشتاور را انجام می دهند می توانند مشکلات و مسائلی را بوجود آورند که نمونه هایی از آنها عبارتند از: ۱- حرارت ایجاد شده ناشی از اصطکاک سطوح چرخشی با افزایش گشتاور زیاد شده و باعث خرابی سطوح آب بندی می شود. ۲- گشتاور اضافی باعث خرابی پین های ضد چرخشی آب بندها می شود. ۳- گشتاور اضافی باعث خرابی و پیچیدگی بلوز ها می شود که می تواند نشی زیادی را بوجود آورد. البته افزایش فشار نیز می تواند باعث شکستگی و در هم پیچیدن بلوز ها شود.		اقدامات اصلاحی: ۱- وجود چسبندگی زیاد به دلیل ویسکوزیته زیاد فیلم مایع بین سطوح آب بندی بخصوص در ابتدای راه اندازی باعث افزایش گشتاور بیشتر از حد طراحی می شود. ۲- اصطکاک زیاد سطوح آب بندی در اثر قدان روانکاری.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
	B-4: سخت شدن و شکستن ۰ رینگ در اثر حرارت زیاد ۰ رینگ های لاستیکی سخت و شکننده می شوند و ۰- رینگ های تقلوئی تغییر شکل می دهند و قسمتی از ۰ رینگ که به سطوح آب بندی نزدیک تر است وضعیت بدتری پیدا می کند که بیشترین مشکل برای ۰- رینگ های از جنس نیتریل (لاستیک های معمولی) می باشد. اکثر علт خرابی به دلیل افزایش درجه حرارت است. تشخیص علت خرابی که ناشی از افزایش درجه حرارت یا خوردگی شیمیایی باشد خیلی مهم است. خوردگی های شیمیایی بیشتر روی سطوح روبی ۰- رینگها که با سیال در تماس است رخ می دهد ولی خرابی ناشی از افزایش درجه حرارت بیشتر در نقاطی از ۰- رینگ مشاهده می شود که بالتمسفر در تماس است (که با هوا ترکیب می شود و می سوزد) نشی تدریجی چه در حال سکون و یا حرکت وجود دارد.		علت: دو عامل افزایش درجه حرارت بالا و خوردگی شیمیایی باعث خرابی ۰- رینگها می شود. اگر سطح ۰- رینگ ها در نزدیکی سطوح آب بندی صدمه دیده باشند علت آن افزایش درجه حرارت ناشی از بالا بودن ضریب اصطکاک سطوح آب بندی است. همچنین عوامل دیگرناشی از صدمات حرارتی شامل موارد زیر است: ۱- حرارت های محیطی ناشی از شافت و هوزینگ و حرکت نسبی بین ۰- رینگ و شافت نیز می تواند باعث ان شود. ۲- نامناسب بودن جنس سطوح آب بندی نیز باعث افزایش درجه حرارت می شود که گاها تغییر دادن ۰- رینگ هم نمی تواند مشکل را حل کند. پس در اولین مرحله باید منبع تولید حرارت مشخص شود.
	B-5: تغییر شکل ۰ رینگ ها در چنین شرایطی بعد از طی زمانی پس از تعویض اورینگ باعث خرابی زود رس می شود که این تغییر شکل ها باعث تغییر حجم قابل ملاحظه در او رینگ ها نمی شود. نشی دائمی در حال سکون و حرکت وجود دارد.		علت: افزایش درجه حرارت و منافات داشتن ۰- رینگ با سیال آب بند شونده می تواند علت آن باشد.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
B-6: تاثیرات شیمیایی روی رینگها	<p>مواد شیمیایی باعث تغییر حجم، متورم شدن و یا جمع شدن رینگها می شود که به یکی از دلایل زیر باعث نشته آب بندنا می شود:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- تغییر شکل ۰- رینگ به علت متورم شدن و جام شدن سیل. ۲- تغییر شکل سطوح آب بند(Distortion) و ناهم محوری باعث متورم شدن اورینگ می شود. ۳- کم بودن کلرنس در محل قرارگیری ۰- رینگ باعث جمع شدن ۰- رینگ (چروک شدن) می شود. ۴- جمع شدن ۰- رینگ باعث جام شدن ۰- رینگ و نهایتاً نشته مکانیکال سیل از محل آسیب دیده ۰- رینگ می شود و همچنین ممکن است ۰- رینگ فشردگی اولیه خود را از دست بدهد و تغییر شکل دهد. غالباً طرفی از ۰- رینگ که در معرض مایع است بیشتر از طرف دیگر آسیب می بیند و باعث ایجاد نشته به مقدار زیاد می شود. 	<p>The diagram shows a cross-section of an O-ring. A central circle contains the text: "REDUCTION IN CROSS SECTIONAL AREA DUE TO CHEMICAL ATTACK ON PRODUCT SIDE". Above this circle, the words "PRODUCT SIDE" are written. The outer boundary of the O-ring is irregular, indicating wear or damage.</p>	<p>علت: تاثیرات شیمیایی مایع روی الاستومری قطعات لاستیکی. موارد زیر چک شود:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- اطمینان از مناسب بودن جنس ۰- رینگ با شرایط مایع طبق دستور العمل های کارخانه سازنده که در جداول انتخاب اورینگ شرایط ناسازگاری آنها داده شده است. ۲- اگر در رابطه با تغییر حجم اورینگ مشکوک بودید ابعاد آن باید هم در محل قرارگیری و هم در حالت آزاد اندازه گیری شود و با اندازه های داده شده توسط کارخانه سازنده مقایسه شود. که برای این کار از دستگاههای نوری مقایسه گر هم می توان استفاده کرد. <p>معمولاً برای کمک به تشخیص و شناسایی اورینگ ها از یک دیگر از اورینگ های رنگی استفاده می شود. البته تمامی اورینگ های رنگی نیز در مقابل خورندگی مقاومت ندارند.</p>
B-7: خوردگی محل قرارگیری (o-Ring)	<p>این حالت باعث ایجاد یک نشت شکافی بین اورینگ و محل قرارگیری آن می شود که هم باعث خوردگی و هم ساییدگی در اثر حرکت حرکت نسبی دو سطح می شود که میزان خسارت وارد شده با نفوذ ذرات ریز در مایعات کثیف و با وجود کلر در مایعاتی مثل اب تشديد می شود.</p> <p>در خوردگی سایشی ذرات جامد بین اورینگ و شافت قرار می گیرند و با حرکت نسبی بین آنها مثل سمباده شروع به سایش میکند. خوردگی نفوذی به دلیل حبس شدن مایع در قسمت نزدیک شافت و قطعات لاستیکی اتفاق می افتد. بهترین نشانه این نوع خرابی لایه سطحی قسمت خورد شده است که ناشی از نفوذ هیدروژن از زیر قطعات لاستیکی به شافت است.</p>	<p>A photograph of an O-ring assembly. The O-ring itself appears severely damaged, with significant physical deformation and loss of material. The surrounding metal components show signs of corrosion and damage, particularly where the O-ring was installed. The overall appearance is one of a failed seal under pressure.</p>	<p>علت: بهترین علت خوردگی سایشی تحت تاثیرات مسائل مکانیکی مثل موقعیت پیپ و نحوه نصب مکانیکال سیل و انتخاب صحیح جنس مکانیکال سیل است.</p> <p>مسائل زیر باعث تشديد خوردگی سایشی می شوند:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- حرکت محوری زیاد شافت (بیشتر از چهار هزارم اینچ). ۲- افزایش تغییر شکل یا خمیدگی شافت بیش از سه هزارم اینچ. ۳- خارج از مرکزی شافت در محل نصب (بیشتر از سه هزارم اینچ). <p>خوردگی سایشی غالباً در سیل های نوع Pusher Type در زیر محل نصب اورینگ های دینامیکی اتفاق می افتد.</p>

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
C-1: خسارات فیزیکی	علائم متنوعی از قبیل پوسته شدن تغییر شکل جزئی آب بند و خراشیدگی روی بلوزهای فلزی کدر شکل نشان داده شده است. برای جلوگیری از خرابی آب بندها نباید آنها را روی لبه هایشان قرار داد. خیلی از مسائل خرابی مربوط به حمل و نقل غلط آنها است.		آفذامات اصلاحی: ۱- سخت کردن شافت یا سیلیو در محل قراگیری اورینگ برای کم کردن سایش. ۲- استفاده از انواع دیگر مکانیکال سیل از قبیل انواع بلوزی و ... بجای نوع Pusher Type. ۳- اگر به خورندگی نوع نفوذی مشکوک بودید با سخت نمودن محور یا سیلیو و اقدام لازم برای جلوگیری از حرکت محوری شافت و ... می توان آن را اصلاح کرد.
C-2: سایش های غیر معمول قطعات فلزی	شرایط خاصی می تواند باعث سایش های غیر معمول روی قسمت های فلزی آب بند ها شود: ۱- تماس پوسته خارجی قسمت رتوری. ۲- تماس شافت با محل قرارگیری قطعه ثابت. ۳- درگیری شافت با بوش استافین باکس. در بعضی حالت ها ممکن است قطعه به قدری گرم شود که باعث ذوب شدن آن شود.		علت: ۱- عدم استفاده از ابزار کار مناسب و نصب غلط. ۲- رعایت نکردن مسائل تمیز کاری. ۳- اعمال نیروهای اضافی روی سطوح آب بندی. بعضی از مسائل و اتفاقات دیگر نیز ممکن است باعث آن شود.


Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
۹-در مکانیکال سیل های نوع تک فری در صورت شکسته شدن فنر احتمال گیر کردن آن داخل محفظه استافین باکس و سائیدگی آن وجود دارد و همچنین در صورتی که دور ماشین از حد بالاتر رود با جمع شدن بیش از حد فنر نیز می تواند همین انفاق نیفتند.	در مکانیکال سیل های چند فنری شکسته شدن فنرها باعث گیر افتادن آنها بین رتوری و محفظه آب بندی می شود و باعث اختلال در کار مکانیکال سیل می شود.	۱۰-رسوب ذرات موجود در سیال همراه ذرات حاصل از خرابی آب بند روی دیواره های محفظه آب بندی.	۱-انبساط حرارتی نیز باعث افزایش حجم قطعات و احتمالاً گیر کردن آنها در داخل محفظه آب بندی می شود.
۱۱-لرزش بیش از حد دستگاه.	علت:	این مسئله ناشی از سایش سطوح سخت و همچنین ناشی از تمیز نبودن و آغشته بودن مایع سیل فلش به ذرات جامد است. بخصوص در موقعیت هایی که اختلاف فشار بین سیل فلش و محفظه آب بندی خیلی زیاد باشد. همچنین وجود ذرات جامد در محفظه آب بندی نیز می تواند باعث تشدید مشکل شود.	۱-تغییر دادن محل تزریق سیل فلش در داخل استافین
C-3: فرسودگی و سائیدگی	این عیب بصورت عالم دایره ای روی قطر خارجی سطح چرخنده و معمولاً در جهت تزریق مایع سیل فلش ظاهر می شود. روی قسمت فلزی سطح ثابت مکانیکال سیل شیارهایی بوجود می آید که اغلب در جهت ورود مایع سیل فلش است.	۲- تزریق سیل فلش بصورت غیر مستقیم.	
		۳- اطمینان از تزریق مقدار لازم مایع سیل فلش.	۴- استفاده از مایع سیل فلش تمیز.
		۵- بزرگتر کردن قطر داخلی محفظه آب بندی.	




Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
C-4: خرابی در اثر چرخیدن	این مشکل می تواند هم به دلیل خرابی مکانیزم جلوگیری از چرخش مربوط به قطعات ثابت (پین ها) و خرابی مکانیزم هایی که از چرخیدن قطعات متحرک در جای خود جلوگیری می کند بوجود آید: که بعضی از آنها عبارتند از: ۱- خرابی و سایش پین های انتقال دهنده تورک. ۲- خرابی و سایش کشویی های انتقال دهنده تورک. ۳- خرابی به علت خستگی بلوز و بریدن آن. ۴- بازشدن یا بریدن پیچ های نگهدارنده که پیچ های بریده شده به داخل محفظه آب بندی می افتد.		علل احتمالی شامل: جام شدن مکانیکال سیل. ۱- حرکت محوری بیش از حد شافت. ۲- خراب شدن مکانیزم ممانعت از حرکت محوری شافت. ۳- عدم روانکاری مناسب بین سطوح آب بندی. ۴- بالا بودن فشار محفظه آب بندی. ۵- خارج از مرکزی مکانیکال سیل نسبت به شافت. ۶- دو پین بودن شافت و یا خمیدگی بیش از حدان. ۷- لرزش بیش از حد دستگاه. ۸- اصطکاک ناشی از چسبندگی سطوح آب بندی که باعث لرزش سطوح آب بندی می شود.
C-5: تغییر شکل و شکستگی فنرها	تمام مکانیکال سیل ها نیاز به حرکت کردن دارند تا بتوانند جبران سایش را نموده و سطوح آب بند را هنگام تعویض قطعات پیپ یا مکانیکال سیل روی هم بچسبانند. عملکرد سیستم فنری می تواند بصورت تک فنری، چند فنری و بلوز فلزی و فنرهای موج دار باشد.	 	علت: خرابی فنرها به دلایل مختلفی اعم از خوردگی های شیمیایی و سایش و خستگی است. موراد زیر چک شود: در بسیاری از آب بندهای تک فنری اگر جهت دور عکس شود باعث باز شدن فنر می شود و فنر از روی رتوری رها می شود. در این نوع آب بندهای عکس شدن دور و یا نصب فنر با جهت نامناسب باعث باز شدن فنر سرخوردن (لغزیدن) تغییر شکل و اعمال نیروی زیاد روی سطوح آب بندی می گردد که مشکلات در شرایطی که ویسکوزیته سیال زیاد باشد تشید می شود. در مکانیکال سیل های چند فنری رسوب ذرات جامد در اطراف فنرها باعث جام شدن فنرها و افزایش نیرو روی سطوح آب بندی و دیگر مشکلاتی که باعث نشتی است می گردد. اقدامات اصلاحی: اتفاقه از آب بندهای چند فنری بهبود چرخش مایع سیل فلش در اطراف فنرها از جمع شدن ذرات جامد در اطراف آنها ممانعت می کند.

مشخصه های این نوع خرابی شامل ترکهای شعاعی فنرها، شکستگی های صاف و اثرات سایش روی انتهای فنرها یا سیلیو و محل قرارگیری فنر روی رتوری و انباشته شدن ذرات جامد روی آن باعث عدم کارآیی آنها می شود.
همچنین مسائلی که باعث افزایش تورک روی بلوزها می شود را باید مد نظر قرار داد.

علت: خرابی فنرها به دلایل مختلفی اعم از خوردگی های شیمیایی و سایش و خستگی است.
موراد زیر چک شود:
در بسیاری از آب بندهای تک فنری اگر جهت دور عکس شود باعث باز شدن فنر می شود و فنر از روی رتوری رها می شود.
در این نوع آب بندهای عکس شدن دور و یا نصب فنر با جهت نامناسب باعث باز شدن فنر سرخوردن (لغزیدن) تغییر شکل و اعمال نیروی زیاد روی سطوح آب بندی می گردد که مشکلات در شرایطی که ویسکوزیته سیال زیاد باشد تشید می شود.
در مکانیکال سیل های چند فنری رسوب ذرات جامد در اطراف فنرها باعث جام شدن فنرها و افزایش نیرو روی سطوح آب بندی و دیگر مشکلاتی که باعث نشتی است می گردد.
اقدامات اصلاحی: اتفاقه از آب بندهای چند فنری بهبود چرخش مایع سیل فلش در اطراف فنرها از جمع شدن ذرات جامد در اطراف آنها ممانعت می کند.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
C-6: معلق شدن مکانیکال سیل به بی حرکت شدن که باعث بازماندن سطوح آب بندی می شود (Hung Up)	حرکت لغزشی محوری روتوری در اثر جمع شدن رسوبات ذرات جامد خورده زنگ زنگی و تجزیه شدن محصولات پمپ شونده می تواند باعث بی حرکت شدن مکانیکال سیل شود. این مشکل مربوط به مکانیکال سیل های نوع Pusher Type است که اورینگ روی شافت یا سیلیو چسبیده می شود.		<p>اقدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- تغییر مکانیکال سیل به نوع نووع بلوز فلزی. ۲- استفاده از سیستم کوئیچ مناسب برای مثال: <ul style="list-style-type: none"> - استفاده از آب جهت شستشو و جلوگیری از تجمع و چسبیدن ذرات جامد به هم می شود. - استفاده از گاز آرت برای جلوگیری از اکسید اسیدن. - استفاده از روغن یا مشابه آن جهت ممانعت از خورندگی. - استفاده از یک سیستم خنک کننده مناسب. ۳- طراحی مکانیکال سیل بطوری که اورینگ همیشه در قسمت تمیز سیلیو حرکت کند. ۴- در اغلب اوقات سیلیو خراب می شود که باید تعویض شود.

C-7: آسیب دیدن و خراب شدن سیلیو
این احتمالاً در اثر بی حرکت ماندن سیل که ناشی از تشکیل کک یا کریستاله شدن مواد در پشت اورینگ است بوجود می آید.
علام روی سیلیو یا شافت کمک خوبی در جهت تشخیص علت مشکل می نماید. که این علام به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
 ۱- به دلیل مسائل مکانیکی (الاین حرکت محوری بالانس و...)
 ۲- خورده زنگی سایش و خورده زنگی نقوی بین سیلیو و اورینگ.
 ۳- خورده زنگی شیمیایی معمولاً روی قسمتی از سیلیو که با مایع در تماس است بوجود می آید که در بین شرایط قسمتی از سیل که در معرض انتقال فر است شرایط خوبی دارد.
 وقتی مسائل مکانیکی وجود داشته باشد معمولاً نشستی در حالت چرخش پمپ بوجود می آید.
 وقتی در حین چرخش دستگاه تغییر شکل شافت افزایش پیدا می کند باعث افزایش عکس العمل هیدرولیکی شده و باعث کم شدن ضخامت فیلم مایع بین سطوح آب بندی شده و باعث افزایش نشستی می شود.



علل خرابی سیلیو شامل:

- ۱- اگر به دلایلی نظیر Missalignment یا خارج از مرکزی قسمت داخلی روتوری با شافت یا سیلیو تماس پیدا کند باعث خرابی سیلیو شود. اگر مقدار سایش خلی زیاد شود می تواند باعث بیرون زدن اورینگ از محل قرارگیری آن شود.
- ۲- اگر تماس قسمت داخلی روتوری (در محل قرارگیری اورینگ) در همه نقاط آن بکسان باشد احتمالاً علت آن ناهم محوری قطعه ثابت مکانیکال سیل با شافت می شود که در هر بار دوران شافت باعث تماس آن با شافت می شود که این باعث ساییدگی قسمت داخلی اورینگ و یا محل قرارگیری آن روی روتوری می شود اگر سایش داخلی روتوری غیر یکنواخت باشد این عیب ناشی از خارج از مرکزی شافت یا سیلیو است. غالباً این نشان دهنده اعمال نیروی خارجی است که روی مکانیکال سیل وارد می شود که باعث نشستی هم می شود.
- ۳- خمیدگی بیش از حد شافت.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
			۴- لرزش بیش از حد مجاز که باعث تماس شدید اورینگها در محل قرارگیری میشود که نتیجه آن سایش و تجمع ذرات خارجی و جام شدن مکانیکال سیل می شود.
			۵- خراب شدن برینگ ها و ناهم محوری باعث افزایش لرزش و حرکت محوری می شود.
			۶- احتمال اشکال در جنس سیلیو یا خود مکانیکال سیل.
			۷- کم بودن سختی سطح قطعات فلزی در محل قرارگیری اورینگ بخصوص اگر مواد ساینده هم در مایع موجود باشد.

C-8: بیش از حد گرم شدن قطعات فلزی

وقتی فولادها گرم می شوند تغییر شکل می دهند. افزایش درجه حرارت باعث کم شدن خواص مکانیکی فولاد میشود این تغییر رنگ روی بعضی از قطعات مکانیکال سیل مشاهده می شود. رنگ فولاد در دماهای مختلف به شکل های زیر است:

- | | |
|-------------|---------------------|
| ۳۷۰ - ۴۳۰°C | ۱- زرد مایل به قرمز |
| ۴۳۰ - ۵۴۰°C | ۲- قهوه ای |
| ۵۹۰°C | ۳- آبی |
| ۶۵۰°C | ۴- سیاه |





علت:

یک راه آسان تشخیص علت خرابی مکانیکال سیل ها است. غالباً بالا رفتن درجه حرارت در اثر سایش و اصطکاک بین سطوح باعث خرابی سطوح آب بندی و اورینگها می شود. مسائلی مثل خشک چرخیدن سطوح روی یکدیگر و تبخیر مایع بین سطوح و بوجود آمدن شوک های حرارتی باعث آن میشود.

بررسی:

با بررسی تمام قطعاتی که در یک درجه حرارت مشخص در یک محفظه قرار می گیرند. مشخص می شود حرارت روی تمام قطعه اثر گذاشته یا روی قسمتی از آن.

Symptom	Characteristics	Example	Causes/Checks/Remedies
	C-9: خوردگی سطوح فلزی		<p>علت: این مشکل در موارد متعددی از قبیل خوردگی کلی خوردگی نتشی، حملات الکتروشیمیایی، تاول های هیدروژنی، خوردگی نفوذی و خوردگی سایشی اتفاق می افتد.</p> <p>موارد زیر چک شوند:</p> <ol style="list-style-type: none"> چک کردن جنس مواد آب بند بر اساس مقاومت آن در شرایط کاری و نوع محصول. چک کردن عملکرد صحیح آب بند طبق طراحی کارخانه سازنده. چک کردن سازگاری فلزات از نظر میزان الکترونگاتیوی. <p>اقدامات اصلاحی:</p> <ol style="list-style-type: none"> انتخاب قطعات مکانیکال سیل از جنس مناسب. در صورتی که خوردگی ناشی از اشکال الکترونگاتیوی فلز پمپ باشد با اتصال پمپ به زمین مشکل حل می شود.
	C-10: تجمع زیاد ذرات جامد		<p>علت: ناکافی بودن مقدار مایع سیل فلاش برای تمیز نمودن قطعات.</p> <p>اقدامات اصلاحی: در شرایط بحرانی یک روش جدیگانه برای تمیز کاری باید در نظر گرفته شود.</p>

C-10: تجمع زیاد ذرات جامد

رسوبات موجود در مایع و یا بقایای مواد حاصل از خوردگی روی سطح خارجی رتوری جمع می شوند که می توانند باعث جامد شدن رotorی در داخل محفظه آب بندی شود. که در شروع کار ممکن است باعث جامد شدن فرنیز بشود.